


# Crollo di una turbina eolica



## 1. L'evento

Il nostro cliente aveva costruito sette turbine eoliche di grandi dimensioni nei pressi dei campi di alcuni agricoltori. Dopo un periodo di attività senza inconvenienti, la torre di una turbina si è spezzata a causa di saldature mal eseguite da un subappaltatore ed è crollata in un campo.

1

2

## 2. L'impatto

Anche se non ci sono stati feriti, il raccolto è rimasto danneggiato. Inoltre, fino al termine del controllo delle saldature, è stata creata una zona di sicurezza di 360 gradi intorno a tutte le turbine, impedendo così l'accesso ai campi. I macchinari pesanti necessari per rimuovere i detriti hanno ulteriormente danneggiato i raccolti.



3



## 3. Il problema

Tutte le turbine sono state costruite dal medesimo subappaltatore. Pertanto, fino al termine del controllo di tutte le saldature, è rimasta in vigore la zona di sicurezza, provocando ulteriori perdite finanziarie per gli agricoltori.

CHUBB®



5

## 5. Il risultato

Grazie a una gestione del caso attenta, i nostri liquidatori sono riusciti a far comprendere il vantaggio derivante dalla mancata necessità di irrorare e arare il raccolto, oltre alla possibilità di seminare colture invernali dopo la rimozione della zona di sicurezza. Dopo intense e complesse trattative, siamo riusciti a ottenere un accordo con tutti gli agricoltori coinvolti nell'incidente, apportando un valore aggiunto a beneficio di tutte le parti coinvolte.

4

## 4. La soluzione

Tramite i nostri liquidatori locali abbiamo contattato tutti gli agricoltori interessati promettendo la compensazione dei danni subiti. Tuttavia gli agricoltori hanno denunciato ingenti sinistri per i danni ai raccolti della stagione oltre a quelli per i raccolti dell'anno successivo, sostenendo di avere perso la finestra temporale per la raccolta e la semina.



## Turbina eolica caduta

### Polizza attivata:

RC Generale

### La differenza di Chubb:

- ✓ **Competenza tecnica**  
Era una situazione complessa. I nostri liquidatori, insieme ai numerosi agricoltori danneggiati, hanno analizzato svariate problematiche tecniche.
- ✓ **Dialogo**  
Il nostro team di liquidatori ha mantenuto una comunicazione costante con tutte le parti coinvolte.
- ✓ **Focus sulle soluzioni**  
La tenacia e l'esperienza dei nostri liquidatori in materia di sinistri hanno portato a una soluzione adeguata che ha soddisfatto le necessità di tutte le parti colpite.